





blue
white
red
BM1
MKE-3
C5
47mk
C6
1,7mk
R19
10k
R20
10k
R21
4k7
R22
100
VD3
KD522
VT3
KT315
VT4
KT315
R1
180k
C1
18n
R4
220k
DD1.1
DD1.2
DD1.3
LA7
DD2
561IE8
CT
Q0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
R8...R17
10k
S10 "0"
S9 "9"
S8 "8"
S7 "7"
S6 "6"
S5 "5"
S4 "4"
S3 "3"
S2 "2"
S1 "1"
S11 "K"
S12 "C"
+14V
BA1
XP1
1 AMPL.out
2 GND
3 MKF out
4 KOD
5 ENN out
6 RESET
7 +Ez
8 GND ampl.
+EZ
VD1
AL336
R23
2k
R5
100k
DD3.1
DD3.2
DD3
561TM2
C2
10n
R6
100k
R7
100k
R3
1M
R2
100k
VT1
KT315
VT2
KT315
VD1
KD522
R18
22k
VD2
KD522
C3
47mk
C4
68n


+12V
R1 160
R4 10k
VT1 KT361
R6 47k //
C2 10mk
R7 4k7
C5 10mk
R12 4k7 //
R14 10k //
C7 10mk
DA1.1
1ЛД531
FC
+U
-U
C6 56p
R16 10k
R17 10k
R18 47k //
470
C9 10mk
R20 47k //
R19 47k
C8 10mk
R21 47k //
DA1.2
C10 56p
C14 10mk
R23 4k7
R26 100k //
VT5 KP103
C15 10mk
R27 1M
C4 47mk
R8 10k
R13 10k
C1 68n
VT2 KT315
R9 4k7 //
R2 22k
R5 10
R10 10k
VT4 KT816
C3 10mk
R11 1M //
KV1.1
KV1 PEC15
VD1 KD522
R3 22k //
VT3 KT315
R29 10k
C12 15p
R22 180k //
DA2
C13 220p
C11 680p
R24 100
VT6 KT816
R28 3,3
C16 220mk
VT7 KT817
R25 100


~220V
SA1
FU1
0,5A
TV1
TP208
VD1-VD4
KD226
C1
2200мк
VT1
KT818
VD7
KD522
VD8
KD522
C3
100мк
+14V
R7
510
VD9
KC191
C5
10мк
C7
68н
+9V
C4
68н
R1
1к5
R2
10к
VT2
KT315
C2
47мк
R3
390
VD5
KC170
VD6
KC170
XS1
220V
220V
XP1
+E
GND
+E мкf
+9 V
+Ez
КС
УПР Z
R4
22к
R5
22к
R6
22к
R9
1к5
R8
10к
VT4
KT816
C6
47мк
C8
68н
VT3
KT315
VT5
KT315
VT7
KT315
R11
390
R10
10к
VT6
KT816
C9
10мк
VD10
KD106


VIZIT-K BE
A
B
14
13



Вывод 7 микросхем IC1, IC3 соединить с шиной "Общий".
Вывод 14 микросхем IC1, IC3 соединить с шиной "+14V".

ВИЗИТ-КМ
БЛОК ВЫЗОВА